



Volume 4 – no 9

27 juillet 2010

TRANSFORMATEUR DE COURANT TC700-14B

Tous les membres de la section locale 957 peuvent être des témoins privilégiés de situations à risques ou de danger. Il arrive que vous en fassiez part à vos représentants.tes régionaux de comité de santé et sécurité, et parfois que vous communiquiez avec nous au comité provincial.

C'est la meilleure façon pour nous, vos représentants.tes CRSS et CPSS, d'être informés.es des événements qui se passent dans vos milieux de travail et ainsi réagir à ces situations face à l'entreprise.

Récemment, nous avons été informés de l'explosion d'un transformateur de courant au poste Carignan (TC700-14B). Nous tenons à vous mettre en garde.

L'événement s'est produit le 9 juillet dernier. En date du 23 juillet, à 11h30, un conseiller prévention de TransÉnergie nous a fourni les informations suivantes :

- le 22 juillet, des gens se sont déplacés dans l'installation;
- des zones d'accès limités ont été établies;
- le transformateur sera envoyé en expertise la semaine prochaine.

Ultérieurement, nous devrions recevoir des informations sur les causes probables de cet événement.

Afin d'assurer votre protection, nous vous demandons de questionner vos gestionnaires sur la présence de ce type de transformateur de courant dans vos lieux de travail. Nous vous recommandons d'éviter de vous en approcher tant et aussi longtemps que la cause de cet événement demeurera inconnue.

Ensemble soyons solidaires de nos efforts de prévention!

Vos responsables provinciaux en santé et sécurité,

Serge Boudreau
Richard Daoust
David Lebreux

SB/lc(sepb-574)